

2010年8月31日
東武鉄道株式会社

橋梁からの金具の落下について

東武鉄道（本社：東京都墨田区）では、日光線栗橋～新古河間にある利根川橋梁（埼玉県加須市新川通）から、レールのふく進を防止する金具が当該橋梁の下の河川敷に落下しました。

近隣の皆さまに大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、深くお詫び申し上げます。

詳細につきましては下記のとおりです。

記

- 1 発生日時 2010年8月30日（月）14時00分頃
- 2 発生場所 利根川橋梁（埼玉県加須市新川通）
- 3 状 況 8月30日（月）17時05分頃、新古河駅に来駅した通行人から利根川河川敷を車で走行中に橋梁から金具が落下してきたのを目撃したとの申告がありました。当社で同橋梁を点検したところ、下り線のレールのふく進を防止するために使用していた金具3点が落下していることを確認いたしました。
本件により負傷された方および物損はありません。
落下した金具3点の概要
・アンチクリーパ（レールが縦方向に動かないようにするための金具）

本体	縦 約6.5cm	× 横 約22cm	重量 約0.8kg	1個
くさび	縦 約7cm	× 横 約7cm	重量 約0.8kg	2個
- 4 原 因 現在調査中です。
- 5 対 策 利根川橋梁について緊急点検し、さらに当該箇所と同様の箇所を緊急点検して安全確認を行い、明日までに確認が完了する見込みです。

※ ふく進：列車の走行に伴う力や上下動などが原因でレールが縦方向に移動すること。

以 上