

2025年6月2日

東武鉄道株式会社

## 東武宇都宮線 西川田駅付近 電気作業詰所での屋根材の落下について

東武鉄道（本社：東京都墨田区）では、東武宇都宮線 西川田駅付近の電気作業詰所において、屋根材が落下する事象が発生いたしました。

近隣の皆様にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

詳細につきまして下記のとおりお知らせいたします。

### 記

- 1 発 生 日 2025年5月31日（土）（推定）
- 2 発生場所 栃木電気区 西川田分室  
（所在地：栃木県宇都宮市西川田町5-1-29）
- 3 状 況 2025年6月1日（日）18時40分頃、近隣住民より西川田駅付近にある電気作業詰所において屋根材の一部が落下したとの情報提供を受けました。現場を確認したところ、作業詰所（高さ約7.3m）に設置している屋根材（長さ960mm×幅360mm×厚さ5mm、重さ約3.3kg）が落下していることを確認しました。  
なお、本件によりお怪我をされたお客様は現時点において確認されておりません。
- 4 原 因 強風により経年劣化した屋根材が吹き上げられ飛散したため。（推定）
- 5 対 策 栃木電気区 西川田分室において緊急点検を実施し、その他の箇所についても異常が無いことを確認しました。  
また、今後同施設の保全作業、および同様の施工をしている他の施設についても点検を実施します。

以 上