

2026年7月18日
東武鉄道株式会社

大雨の影響による桐生線における主な被害状況および運行状況について
(7月18日(土) 20時30現在)

7月17日(金)に発生した大雨による影響で新桐生～相老駅間において土砂流出が発生し、桐生線全線(太田～赤城駅間の上下線)で運転を見合わせておりましたが、18時53分に太田～新桐生駅間にて運転を再開しました。新桐生～赤城駅間については引き続き運転を見合わせております。

なお、全線における運転再開には相当日数かかる見込みです。引き続き早期の復旧と運転再開を目指しており、決まり次第お知らせいたします。

なお、明日(7月19日(日))以降当面の間は、新桐生～赤城駅間は終日運休とし、太田～新桐生駅間は初列車～9:30頃 ならびに 17:00頃～終列車 までの間、特別ダイヤで運転します。

また、赤城駅を発着する特急りょうもうについては、太田駅の発着として運転します。


ご利用のお客さまには大変なご不便とご迷惑をおかけしておりますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

新桐生～太田駅間の特別ダイヤならびに最新の運転状況については、当社ホームページにてご案内いたします。

※特別ダイヤにおける初列車ならびに終列車の運転時刻は通常時と異なりますのでご注意ください。

【桐生線 新桐生～相老駅間】

- ・ 所在地：群馬県桐生市広沢町 2-2990-5 付近
- ・ 被害状況：線路土砂流出



以上