

大雨の影響による桐生線の運転再開見込について  
(7月24日(金) 14時30現在)

7月17日(金)に発生した大雨による影響で新桐生～相老駅間において土砂流出が発生し、桐生線では、新桐生～赤城駅間は終日運休、太田～新桐生駅間は 初列車～9:30頃 ならびに17:00頃～終列車までの間を特別ダイヤで運転、赤城駅を発着する特急りょうもうについては、太田駅の発着として運転しております。

鋭意、復旧に向け作業を進捗させており、7月27日(月)の始発より桐生線全線(太田～赤城駅間)において通常ダイヤでの運転を再開できる見込みとなりました。

なお、特急列車についても7月27日(月)の始発より桐生線全線(太田～赤城駅間)において通常ダイヤで運転再開できる見込みです。

ご利用のお客さまには大変なご不便とご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。

7月26日(日)の特別ダイヤについては、工事の進捗にあわせ運転時刻・区間を変更し運転します。  
最新の運転状況については、当社ホームページをご覧ください。

【桐生線 新桐生～相老駅間】

- ・所 在 地：群馬県桐生市広沢町 2-2990-5 付近
- ・被 害 状 況：線路土砂流出

【土砂流出現場 7月18日 時点】



【土砂流出現場 7月24日 現在】

